






EMPLAZAMIENTO. PLANTA CUBIERTA



EMPLAZAMIENTO. PLANTA BAJA



PISCINA



INSTAL.
S: 13.09 m²

TERRAZA
S: 65.53 m²

MIRADOR
S: 4.79 m²

DORMITORIO 1
S: 25.08 m²

SALÓN
S: 92.53 m²

BAÑO 1
S: 7.60 m²

ASEO
S: 3.02 m²

VESTIBULO
S: 2.30 m²

DISTRIBUIDOR
S: 11.39 m²

VESTIBULO
S: 17.75 m²

BAÑO 2
S: 7.60 m²


DORMITORIO 2
S: 18.35 m²


RECIBIDOR
S: 10.10 m²

DESPENSA
S: 3.99 m²

COCINA
S: 25.11 m²

PORCHE
S: 2.61 m²





TERRAZA PRINCIPAL
S: 53.52 m²

BAÑO PRINCIPAL
S: 23.47 m²

DORMITORIO PRINCIPAL
S: 46.67 m²

DORMITORIO
S: 23.52 m²

BAÑO
S: 14.95 m²


VESTIDOR PRINCIPAL
S: 13.99 m²

DISTRIBUIDOR
S: 7.17 m²


VESTIDOR
S: 8.61 m²

TERRAZA DELANTERA
S: 14.20 m²

ESCALERA
S: 9.95 m²



ALZADO PRINCIPAL
Estado Actual







ALZADO TRASERO
Estado Actual

±185.22

±181.43

±177.80






ALZADO LATERAL IZQUIERDO
Estado Actual



±185.22

±181.43



±177.80




ALZADO LATERAL DERECHO
Estado Actual




SECCIÓN_1
Estado Reformado




SECCIÓN_2
Estado Reformado




ALZADO PRINCIPAL
Estado Actual





ALZADO TRASERO
Estado Actual





ALZADO LATERAL IZQUIERDO
Estado Actual



ALZADO LATERAL DERECHO
Estado Actual



SECCIÓN_1
Estado Reformado



SECCIÓN_2
Estado Reformado